

# **Análise hidrológica e hidráulica da bacia do rio Paraíba do Sul**

**Apresentação para o GTAOH**


**29 – Janeiro – 2019**

**ONS**

# Condições Hidrológicas Observadas:


## Vazão Natural em Santa Cecília

MLT: Média de Longo Termo




# Vazões de 2017/2018 x 2014 (pior histórico)


## Vazão Natural em Santa Cecília



# Paraíba do Sul – Histórico Armazenamento




# Curva de Segurança (Preliminar) x Verificado/2018



# Operação Realizada

## Paraibuna - Operação Hidráulica




# Operação Realizada

## Santa Branca - Operação Hidráulica



# Operação Realizada


## Jaguari- Operação Hidráulica





# Operação Realizada

## Funil- Operação Hidráulica



# Curva de Segurança

## Curva de Segurança para Operação Normal - Paraíba do Sul

PRELIMINAR

